

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	<u> </u>	
112/ 5 01611	19/B-20, Sagarika I/A, sagarika road, pahartali, (Pahartali, Chattogram, Chattogram)	
কারখানার কোড	PCHT022	
কালার কোড		

মুল্যায়নের ধর	: অন্যান্য মূল্যান্নন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -	
্র পর্ববেষ্ণণ			
পৰিদৰ্শন There were not enough an adequate & effective ventilation system provided with and পৰ্যবেষ্কণ comfortable temperature maintained as per provision.			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1		
কাৰ্যক্ৰম	Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর		
চূডান্ড সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন No appropriate PPE (Hand gloves) has been found for worker against heating related পর্যবেষ্ণন work. Location: Ground floor (Operation room). ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি			
PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.) সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানান কার্থছন অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চ্ডান্ড সমগ্রসীমা সংশোধিত সমগ্রসীমা অগ্রগতিব অবস্থা মন্তব্য			
৩. পর্ববেষ্কণ			
পরিদর্শন No hazardous list has been found at factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি			
<u>৩.১.</u> কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম List shall be made & updated . সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সমর্যসীমা			
সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য			