

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেসার্স পরাগ প্রাশ্টিক সেন্টার
ঠিকানা	Nasnia, (Rangpur Sadar, Rangpur, Rangpur)
কারখানার কোড	PRNG001
কালার কোড	

মুল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -				
১. পর্ববেষ্ণণ					
পরিদর্শন Production floor was in non-operational condition. So, it was not possible to measure that PPEs are provided by management or not and also no register found for providing PPEs. Location: Production floor					
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি					
১.১. কাৰ্যক্ৰম					
কাৰ্শক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ	with proper training & guidelines.				
কার্থানার কার্যক্রম					
অগ্রাধিকার প্রবোজ্য নয়					
চূড়ান্ত সম্মানীমা					
সংশোধিত সমরসীমা					
অগ্রগতির অবস্থা					
মন্তব্য					

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
· · ·	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	বু প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

ම.	পর্য	ব	퐿	7

পরিদর্শন Overall hygienic condition of this factory has been found in moderate condition. Need to much clean and kept raw materials (recycling bottles) at proper location, not front of production shed. Location: Production shed and premises.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

-10, 111+1				
	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.			
সুপারিশের				
ভখ্যসূত্র				
কারখানার				
কাৰ্যক্ৰম				
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়			
চুডান্ড				
<u> </u>				
সংশোধিত				
সময়সীমা				
<u>অগ্রগতির</u>				
অবস্থা				
<u>মন্তব্য</u>				