



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	পদ্মা ক্যান এবং ক্লোজার
ঠিকানা	, 0, (Savar, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK036
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অন্যান্য মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Only one visible MSDS has been found on chemical store room but no visible MSDS have been found on Raw material store room 1, 2. Some own MSDS found on raw materials and liquid chemicals container but which was not understandable to the workers. Location: Chemical store room and Raw material storage room- 1 & 2 of Material storage shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেক্ষণ

২.১. কার্যক্রম

৩. পর্যবেক্ষণ

৩.১. কার্যক্রম

৩. পর্যবেক্ষণ

কার্যক্রম	Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labors).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No eating restriction or prohibited signboard has been found at hazardous chemical storage & handling areas.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ	
কাৰখানাত কাৰ্যক্ৰম	
অগ্ৰাধিকাৰ	প্ৰযোজ্য নহয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	
মন্তব্য	