

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আৰ এফ এল প্লাস্টিক লিঃ
ঠিকানা	Matiara, Bazar Chowara,, 0, (Comilla Sadar Dakshin, Cumilla, Chattogram)
কারখানার কোড	PCML002
কালার কোড	

<u>।)।२(१२ २२५</u>	: শুগাগ্য મૂળાયન	শ্ববেক্ষণের ভারিব:
পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন go পর্শবেষ্ডণ no	orker has been found wearing respiratory mask oogles. No register found for providing appropri of measured properly. Location: All production of chemical mixing or dust section.)	ate PPEs. So, the reliability of PPE was
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ	
কাৰ্শক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPEs like respiratory mask, safety goggles, ch hazardous substance. Maintain PPE providing	emical resistant gloves to work with
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No explosion-proof lights have been found at chemical storage areas. Location: Chemical room and storage room of (Ground, 1st & 2nd floor) 3 storied building, storage area (basement) of 6 storied building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Must need to install explosion-proof lights at storage room where flammable or combustible liquids are present.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
<u>শগ্রগতির</u>	
অবস্থা	