

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বঙ্গ প্লাষ্টিক ইন্টাৰত্যাশনাল লিঃ
ঠিকানা	Bagpara, (Palash, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	PNRD002
কালার কোড	

ল্যাম্বনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যাম্বন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
Worker has been found wearing respiratory mask and gloves. But not found to using googles. No register found for providing appropriate PPEs. So, the reliability of PPE was গৰ্ববেষ্ণণ not measured properly. Location: All production floors (Chemical room & printing section)		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্শক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPEs like respiratory mask, safety goggles, chazardous substance. Maintain PPE providing	emical resistant gloves to work with
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No explosion–proof lights have been found at chemical storage areas. Location: Chemical room, storage room & printing section of ground and 1st floor, storage area of basement.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্মক্রম কার্মক্রম Must need to install explosion-proof lights at storage room where flammable or combustible liquids are present. সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্ম্যনার কার্মক্রম কার্মক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য