

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	পার্কেসাইন প্রেডািন্টস লিমিটেড
ঠিকানা	PLOT # B-188, 82, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	PGZP013
কালার কোড	

ידר דייורות	🛾 अगाग पूर्वाञ्च	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ষণ		
ปลุ่นปูย LVV	ome dust has been produced in the processes of orkers use only mask for avoid health risk. But und at this section. Location: Recycling section	and a subserved and almost acceptant based by a second
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি		·
.১. কাৰ্যক্ৰম	7	
কাৰ্শক্ৰম	The materials should be gone through a prima lessen the amount of dust or fume. Must need adequate exhaust and duct system to avoid h	I to use respiratory mask and install
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থ্যনার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	They only uses some raw materials (PP, HDPE granules) and stored machine oil. No MSDS has been found for these materials. Location: Material stores of production shed and storage area of lobby (G. Floor, near main gate).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্	্ৰিক্স কিস

কাৰ্যক্ৰম	MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার	
কার্যক্রম শগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সম্যুসীমা	_
মংশো <del>ধি</del> ত মুমুরসীমা	_
শগ্রগতির শবস্থা	
<u>-                                    </u>	

# প্রবিষ্কর্ পরিদর্শন পর্ববেষ্কর Workers have been found only wearing mask for dust related work. But only mask is not appropriate PPE for dust related work. So, the reliability of PPE was not measured properly. Location: Production shed ক্যাপ জাইটেম ক্যাটাগরি

<u>ඉ</u>	.১. কাৰ্যক্ৰম	1
_		
	कार्यक्रा	Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, head cover, safety goggles for dust related work, gloves for heat related work and chemical resistant gloves for handling lubricants/machine oil) to work with hazardous substance.
ľ	সুপারিশের	
ŀ	<u>ত</u> ্থ্যসূত্র	
Ī	কার্খানার	
ľ	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
	চুডান্ত সময়সীমা	
- 1	সংশোধিত সময়সীমা	_
Ī	<u>অগ্রগতির</u>	
ļ	<u>অবস্থা</u>	
	<b>মন্ত</b> ব্য	

#### ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন No	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
পর্যবেষ্ষণ ''' ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
[17][17]	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
় পর্যবেষ্ণণ	

. পর্ববেষ্ফণ	
্যান্দ্রশূল for macl	has been found on raw materials bags. But no proper labeling has been found nine or engine oil's container and it is not understandable to the workers.  Storage area of lobby ( G. Floor, near main gate ).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
4	
৫.১. কার্যক্রম	
	er labeling on containers must be ensured and it must be understandable to orkers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b>  প্রযোগ্য	ान्य
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত   সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

No list of hazardous substance (dust and machine oil related) has been found in workplace which was used for production or stored. Location: Recycling section of production shed and Storage area of lobby ( G. Floor, near main gate).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্যজ্জম List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
্ত্যাধিকার প্রযোজ্য নর
চুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সম্যসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
[MGY]
৭. পর্যবেষ্কণ
৭. পর্যবেষ্কণ  পরিদর্শন   No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust)
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) পর্যবেষ্কণ are present. Location: Production floor
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) পর্যবেষ্কণ are present. Location: Production floor ক্যাপ আইটেম
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) পর্যবেষ্কণ are present. Location: Production floor ক্যাপ
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) পর্যবেষ্কণ are present. Location: Production floor ক্যাপ আইটেম
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) পর্যবেষ্ণণ are present. Location: Production floor ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) প্রবেষ্ণণ are present. Location: Production floor ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি  9.১. কর্ষিক্রম  Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) প্রবেষ্ট্রণ are present. Location: Production floor ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি  9.১. কার্যক্রম  Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) প্রবেষ্ণ্য are present. Location: Production floor ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি  9.১. কর্ষক্রম  Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.  সুপারিশের ভিষাসুত্র
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) প্রবিদ্ধন are present. Location: Production floor ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগরি  9.১. কার্যক্রম  Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.  সুপারিশেন ভখ্যসূত্র কার্থানার
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) প্রবিষ্ণন are present. Location: Production floor ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি  9.১. কর্মক্রম  Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.  সুপারিশের ভ্রুখ্যমুত্র কারখানার কার্মক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) প্রবিষ্ণন are present. Location: Production floor ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগনি  9.১. কার্যক্রম  Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.  সুপারিশের ভ্র্থাসুত্র কার্যক্রম
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals (machine oil or dust) প্রবিষ্কণ are present. Location: Production floor ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি  9.১. কার্যক্রম  Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.  সুপারিশের ভ্রম্যমুত্র কার্যকার ক্রমেন্ডা ল্যু

অবস্থা মন্তব্য