

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

|              | রবিন প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং লিঃ |
|--------------|--------------------------------------|
| ঠিকানা       | , o, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )  |
| কারখানার কোড | PGZP014                              |
| কালার কোড    |                                      |

| সুল্যামনের ধরণ: অত্যাত্য সুল্যামন   | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -   |
|---|---|
| ১. পর্ববেষ্ণণ   |   |
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ণন<br>Location: Thermax room. Gas connection<br>with insulator. Safety caution and CO2 cylind<br>Location: Thermax room                           |   |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি   |   |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম  |   |
| Should be gone through a primary process amount or chances of explosion. Must nee kinds of fire extinguished system or access need to trained person, who can operate | ed to install smoke detector and kept all sories at near or inside this plant. Also |
| সুপারিশের<br>ভিশ্যসূত্র   | ,   |
| কার্থানার<br>কার্যক্রম  |   |
| <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর   |   |
| চুড়ান্ড<br>  সমশ্যসীমা   |   |
| সংশোধিত<br>সমশ্মীমা   |   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা  |   |
| মন্তব্য   |   |
|   |   |

### ২. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শ<br>পর্ববেষ্ড         | MSDS has been found on only entry gate of chemical storage rooms but not that places they are stored or being used flammable chemicals. Location: 1st, 2nd floor of 3 storied building, chemical room and production floor (storage area) of shed-1, 2 |
|------------------------------|--|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটার্গা | वे   |
| २.১. क                       | ৰ্শক্ৰম  |

# ২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম ক্র্যাধিকান প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রহা মন্তব্য

## প্রদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ understandable to the workers. Location: 1st, 2nd floor of 3 storied building, chemical room and production floor (storage area) of shed – 1, 2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

| .১. কাৰ্যক্ৰঃ             | · ·   |
|---------------------------|---|
| কাৰ্যক্ৰম                 | Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র    |   |
| কারখানার<br>কার্বক্রম     |   |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার        | প্রযোগ্য নয়  |
| চুডান্ড<br>সময়সীমা       |   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা       | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা        |   |
| <u>্বার্থা</u><br>মন্তব্য |   |

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

| <del>अञ्चलका</del> त        | No explosion-proof light has been found where they stored Flammable liquids.  Location: 1st, 2nd floor of 3 storied building, chemical room and production floor (liquid chemical storage area) of shed-1, 2 |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |
| ৪.১. কার্যত                 | <b>৯</b> ম   |
| কাৰ্যক্ৰম                   | Must need to install explosion–proof lights at storage room where flammable or combustible liquids are present.  |
| সুপারিশে<br>তখ্যসূত্র       | র  |
| কারখানা<br>কার্যক্রম        |  |
| অগ্রাধিক<br>  চুড়ান্ত      | বি প্রযোগ্য নয়  |
| সম্মর্গীম                   |  |
| সংশোধি<br>  সমশ্বসীম        |  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা          | <b>1</b>   |
| <u>মন্তব্য</u>              |  |

| €. | পয | বেষ্ড | ণ |
|----|----|-------|---|
|    |    |       |   |

পরিদর্শন Some container of printing inks has been found in uncovered when not in use. পর্যবেষ্কণ Location: Printing section of shed – 1, 2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

|                    | Must need to keep flammable liquid closed containers when not in use. |
|--------------------|---|
| সুপারিশের          |   |
| ভখ্যসূত্র          |   |
| কারখানার           |   |
| কাৰ্যক্ৰম          |   |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রযোগ্য নয়  |
| চুডান্ড            |   |
| <u> </u>           |   |
| সংশোধিত            |   |
| সমশ্রসীমা          |   |
| <u>অগ্রগতির</u>    |   |
| অবস্থা             |   |
| <u> মন্তব্য</u>    |   |
|                    |   |

## ৬. পর্যবেষ্ণণ

| No eating restriction has been found where hazardous chemicals (printing ink, thinner পরিদর্শন and other flammable liquids) are present. Location: Storage area of chemical (1st and পর্যবেষ্ণণ 2nd floor of 3 storied building) and chemical room (shed-3) and printing sections of shed -1, 2 |
|---|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি   |
| ৬.১. কাৰ্যক্ৰম  |
| Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র  |
| কার্থনার<br>কার্যক্রম   |
| আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত _  |
| স্টার্থসীমা<br>সংশোধিত  |
| সম্যসীমা <sup>-</sup><br>অগ্রগতির   |
| অবস্থা  |
| ্মন্তব্য  |
| ৭. পর্যবেষ্কণ   |
| পরিদর্শন Solvent (ink's) wastes have been found. Location: Printing section of shed – 2   |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি   |
| ৭.১. কাৰ্বক্ৰম  |
| কাৰ্যক্তম Must cover the solvent waste pots or containers with fire- resistant cover. সুপারিশের ভথ্যসূত্র   |
| কার্থানার<br>কার্যক্রম<br>জ্যাধিকার প্রোজ্য ন্য   |
| ভাষাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা  |
| সংশোধিত্ত<br>সময়সীমা   |
| অগ্রগতির  |

অবস্থা মন্তব্য