

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ডিউরেবল প্রাষ্টিক লিঃ
ঠিকানা	মূলগাঁও, 1361, (Kaliganj, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP031
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যারন	পর্ববেষ্ক্রণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ট্রন other production floors & storage areas.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be disbeing used. মুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম	played at places they are stored or
অগ্রাধিকার প্রথোজ্য লয় চুড়ান্ড সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

	Labeling has been found for raw materials bags but it's not proper. Labeling is not understandable to the workers. Location: Raw material storage area of building R- 1 (3 storied), R- 3 (2 storied building), R- 5 (G. floor), R- 6 (2 storied building), R- 8 (Melamine, 2 storied building) and Selim land (single storied storage shed)
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
२.১. का	ৰ্থজন
I	
কাৰ্শজ	Proper labelling with pictogram on containers or bags must be ensured and it should ne understandable to the workers.
সুপারি	শের
ভূখাস	g
1 1 2 7 4	

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

কাৰ্যক্ৰম

<u> চুড়ান্ত</u>

৩. পর্ববেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন No list of production floor or section wise hazardous substances (chemicals) have been found. Location: R- 8 (Melamine, 2 storied building) and Recycling section of building R- 1 (3 storied shed), R- 3 (2 storied building) & R- 6 (2 storied building) ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	List of hazardous substances (must be production floor or section wise) used in
	workplace shall be made & updated.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অ গ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	No eating restriction has been found at dust and powder chemicals are present
	(melamine production building). Location: R-8 (Melamine, 2 storied building)
ক্যাপ	
<u>আইটেস</u>	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Clear restrictions on consumption on site (all places where hazardous chemicals are present) must be implied by giving proper instructions & appropriate কাৰ্যক্ৰম signboards. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য