

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	দ্রাউদার ল্যান্ড লিঃ
112/501611	40/1 Rajnagar, Shah Jalal Road, Satish, Tongi, Gazipur., 81, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP464
কালাৰ কোড	

ল্যায়নের ধর	n: কাঠামোগত সুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ফণ	*	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	on-structural cracks	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Section of plaster finished to the located point (wall-column joint) to be remove to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation is needed to determine why cracks occurring.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	spection Observation			
ক্যাপ আইটেম্				
ক্যাটাণৰি				
২.১. কাৰ্যক্ৰম	7			
কাৰ্যক্ৰম	Action Plan			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কারখানার কার্যক্রম	Final Action Plan			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়			
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	07-07-7940			
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290			
অগ্রগতির অবস্থা				
<u> মন্তব্য</u>	Comments from DIFE			