

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইউবোটেক্স ক্যাশন লিঃ			
ঠিকানা	39/1, 83, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)			
কারখানার কোড	GZP 539			
কালার কোড				
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -		
১. পর্ববেষ্ণণ				
পরিদর্শন Technical	Documents			

প্ৰথবেষ্ষণ্ 🗀	
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰু	
কাৰ্যক্ৰম	As part of DEA as built architectural and structural drawing , Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Lateral stability and the requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Non engineered connection
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
৩.১. কা-	ক্ষিম
কাৰ্যক্ৰম	lengineer.
সুপারিং তখ্যসূত্র	
কার্থা কার্বক্রফ	Ţ
	গাৰ প্ৰযোগ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসী	
সংশো ^হ সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	
মন্তব্য	