

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	শ্লোব গ্লাভস (বাংলাদেশ) ম্যানুঃ লিমিটেড কোং
ঠিকানা	, 0, ( Sreepur, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 547
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধ	ৰণ: কাঠামোগত মূল্যাৰন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Lack of Technical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্যত	<b>চ</b> ম	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings loading, dimensions, levels, foundations and frar Elevation etc. also prepare architectural drawing DEA.	ming on Plan, Section and
সুপারিশে তথ্যসূত্র	র	
কার্থ্যন কার্যক্রম	ৰ	
1	ার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীম	т -	
সংশোধি সময়সীম		
অগ্রগতির অবস্থা	<b>=</b>	
মন্তব্য		

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন    পর্ববেষ্কণ	ack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্শক্ৰম	The requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer and carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত   সম্যুসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য