

কারখানার নাম

তিসারাহ পোশাক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

াঠকানা	, O, (konabarı, Gazıpur, Dhaka)		
কারখানার কোড	াৰ কোড GZP568		
কালার কোড			
ঘলায়েরের ধরন	া: কাঠামোণ্ড মূল্যায়ন	প্ৰবিষ্কণেৰ তাৰিথ: -	
১. পর্যবেষ্ণণ		१न(नक्शन शानाः	
3. 17(7 / 49)			
প্ৰবেঞ্চণ	ack of Techmical Documents		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
क्राश्वाचा			
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1		
	1		
 কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawilloading, dimensions, levels, foundations and Elevation etc. also prepare architectural draw material test report as part of DEA.	framing on Plan, Section and	
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার			
কাৰ্যক্ৰম			
	প্রযোগ্য নর		
চুড়ান্ত সময়সীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			

২. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	etted Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

<u> </u>	
পরিদর্শন প্রব্যবেষ্ণ্ডণ Dampness on m	asonry wall and Lack of proper roof water proofing
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ן זאטו וויזן	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
	ge on roof top and 2% slope should be maintained so that water
কাৰ্যজ্জ cannot be log infiltration of	gged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent rainwater.
সুপারিশের	
্তিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যজ্জম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়	
চুড়ান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
-1/9 1)	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Corrosion of exposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্	্র জন
কাৰ্যক্ৰম	lengineer.
সুপারিং ভখ্যসূত্র	
কার্থী কার্যক্র	
1	চার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্বসী	
সংশো ^হ সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	