

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ন্কিব স্পিনিং মিল্স লি
ঠিকানা	, 0, ( Sreepur, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	GZP608
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: ১. পর্যবেষ্ফণ	: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্ববেষ্কণের তারিখ: -
পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ Ina ক্যাপ আইটেম্	adequate Technical Documents
ক্যাটাগরি ১.১. কার্যক্রম	
	As part of DEA as built, machine lay-out plan, architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, material test report to be prepared.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
1 1 <del></del>	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত্ত   সময়সীমা	

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

<u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

	,
কাৰ্শক্ৰম	The requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

## ২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশো্রেশিজ	_
<u> </u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Inadequate Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কা	ৰ্ক্স
কাৰ্যক্ৰফ	As part of DEA as built, machine lay-out plan, architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, material test report to be prepared.
সুপারি( তথ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্র	T
চুডান্ত	<b>সার</b> প্রযোজ্য লয় –
স্মর্থনী সংশোগি সম্বর্থনী	ৰৈ
অগ্রগতি অবস্থা	**
<u> মন্তব্য</u>	