

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	পিডিলাইট স্পেশালটি কেমিকেল (বিডি) প্রাইভেট লিঃ
ঠিকানা	West Mukterpur, Ponchosar, 192, (Munshiganj Sadar, Munshiganj, Dhaka)
কারখানার কোড	CMNG001
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অত্যান্য সুল্যারন	প্রবাবেক্ষণের জার্থ: -
. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Hazardous chemicals found in the factory require safety shoe for protection of hand, eye, hearing is maintained. The workers often do not ensure	alde 0 foot some attacks DDE sometimes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
PPE (specially hand gloves, respirator, goggleensured by everyone in the factory.	es, rubber boots) utilization must be
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্শনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চ্চুড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশোধিতসময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কার্বজন
GHS-compliant labelling along with relevant hazard pictograms must be ensured on all containers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত্
সম্ব্যসমা
অগ্রগালা অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

э. <i>প্</i> ৰপ্ৰে	
পরিদর্শন Chemical spillage has been found and no record book maintain.	
	\dashv
<u>कार्य</u>	
আইটেম 	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
Specific chemical spill kit must be used to manage chemical spillage as an	\neg
কাৰ্যক্ষম immediate response to spillage. An up-to-date spillage record book must be	
introduced.	
সুপারিশের	П
ভিশ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত	\Box
प्रेमेय्रीमा	
সংশোধিত	
<mark>자자</mark> 격치파 ⁻	
অগ্রগতির	\Box
অবস্থা	
মন্তব্য	\Box