

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

| কারখানার নাম | মোটেক্স ক্যাশন |
|--------------|--|
| ঠিকানা | 802/1, 73, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka) |
| কারখানার কোড | GZP 407 |
| কালার কোড | |

| মুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যামন | পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ১. পর্যবেষ্ণণ | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ DEA not Vetted in Proper Authority. |
|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ১.১. কার্যক্রম |
| |
| কাৰ্যক্ৰম The provided Design report and the Floor Load Plan should be submitted to govt. Authority for vetting and approval. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র |
| কারখানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ত সম্বসীমা |
| সংশোধিত _ সমরসীমা |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| মন্তব্য |
| |
| ১.২. কার্যক্রম |
| পশ্জ্ম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |
| কারখানার কার্যক্রম |
| অগ্রাধিকার |
| চুড়ান্ত সম্যাসীমা |

২. পর্যবেষ্ণণ

সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতিব

অবস্থা মন্তব্য

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ La | ack of Technical Documents |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰ | ন |
| কাৰ্যক্ৰম | As part of DEA as built architectural and structural drawing, subsoil investigation report, Material test report to be prepared. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

৩. পর্যবেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Non engineered connection and bracing system |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | All the connections of steel structure and stability to be checked by building engineer. |
|--------------------|--|
| সুপারিশের | |
| <u>ত্</u> থ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | প্রব্যোগ্য লর |
| চুডান্ত | _ |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

৩.২. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্শক্ৰম | Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections. |
|-------------------------|---|
| সুপারিশের তথ্যসত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাশিকাৰ | |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা মন্তব্য | |

৪. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন La | ack of Technical Documents |
|---------------------|--|
| শ্ব(বঞ্চণ | |
| ক্যাপ্ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| | The work of DEA are built and the should and about our discount and a single state of the satisfaction. |
| কাৰ্যক্ৰম | As part of DEA as built architectural and structural drawing, subsoil investigation report, Material test report to be prepared. |
| সুপারি(শর | |
| ভিখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সমরসীমা | - |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

পর্যবেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Non engineered connection and bracing system |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | All the connections of steel structure and stability to be checked by building engineer. |
|--------------------------|--|
| সুপারিশের | |
| <u>তথ্যসূত্র</u> | |
| কার্শ্বানার কার্শক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চূড়ান্ত সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

६.२. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections. |
|---------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভ৾খ্যসূত্ৰ | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | |
| চুডান্ড সময়সীমা | - |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

৬. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | ack of Technical Documents | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | আইটেম্ | | |
| ৬.১. কার্যক্র | স | | |
| কাৰ্যক্ৰম | As part of DEA as built architectural and structural drawing, subsoil investigation report, Material test report to be prepared. | | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | | |
| কারখানার কার্যক্রম | | | |
| ্রাপ্রাংশকার চুড়ান্ত সময়সীমা | থুবোজ্য নর – | | |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | _ | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | | |

৭. পর্যবেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Non engineered connection and bracing system |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | All the connections of steel structure and stability to be checked by building engineer. |
|-----------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধকার চুডান্ড_ | প্র্যোগ্য লয় |
| সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা মন্তব্য | |

৭.২. কাৰ্শক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections. |
|----------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভ৾খ্যসূত্ৰ | |
| কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সংশোধিত | |
| সময়সীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| <u>অবস্থা</u> | |
| মন্তব্য | |